

Общи инструкции за ремонт на плаващо оборудване от мек PVC

Това ръководство описва как да ремонтирате и залепвате аксесоари за понтони.

1. Мястото на залепване трябва да бъде почистено от замърсявания, подсушено и обезмаслено.
2. Върху надутата лодка маркирайте зоната за ремонт с маркер, хартиена лента или прикрепете предварително подготвен шаблон.
3. Лепилото трябва да се смеси с втвърдителя в съотношение 1:20. Веднъж смесено, то трябва да се използва в рамките на 2-3 часа.
4. Нанесете лепилото на тънък слой върху двете повърхности и изсъхнете в рамките на 15-20 минути.
5. Нанесете втори слой лепило и го изсушете. Когато изсъхне, лепилото не трябва да залепва за пръстите ви.
6. Поставете залепените части заедно и отстранете лентата или шаблона.
7. С помощта на горещ въздух нагрейте равномерно залепения участък, като внимавайте да не разтопите залепените части.
8. Притиснете внимателно двата залепени обекта един към друг с помощта на валяк с дръжка или друг гладък предмет.
9. Ако се образуват въздушни мехурчета или бръчки, загрейте отново и разточете.

Внимание:

Цялата работа трябва да се извършва в сухо и добре проветриво помещение или на открито при добри метеорологични условия. Оптималната температура за тази работа е 15 - 20 °C. Не използвайте открит пламък за

нагриване, напр. газова горелка. Оборудването може да се използва 12 часа след залепването, но се препоръчва да се изчака 24 часа.